



**MASTER**  
РУССКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
**СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР**

**Электросварочный аппарат инверторный  
для аргодуговой сварки**

**MASTER**

**TIG 200P**



Сварочный инвертор произведен  
с соблюдением технических норм, действующих на территории РФ.  
Изделие прошло полный технический контроль на стендах  
испытательной лаборатории завода  
ООО «РУССКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**





## I. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Проведение сварочных работ и резки металла может представлять опасность для оператора и работающих поблизости людей в случае нарушения правил эксплуатации сварочного оборудования. Поэтому эти виды работ должны производиться в строгом соответствии со всеми инструкциями по безопасности. Прежде чем устанавливать оборудование и приступать к его эксплуатации внимательно прочитайте и изучите настоящую Инструкцию по эксплуатации.

- К работе со сварочным аппаратом должны допускаться только квалифицированные специалисты.
- Подключение сварочного оборудования к сети должно производиться через автоматический выключатель, соответствующий току потребления по первичной цепи аппарата.
- Все силовые, соединительные кабели и газовые шланги должны подключаться до начала сварочных работ.

### **Поражение электрическим током может быть смертельным!**

- Корпус сварочного аппарата должен быть заземлен в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок.
- Во время работы не касайтесь голыми руками находящихся под напряжением частей сварочного аппарата, электродов и свариваемых деталей. При проведении сварочных работ сварщик должен работать в сухих сварочных рукавицах.

### **Дым и газ, образующиеся при сварке или резке металла, представляют опасность для здоровья человека!**

- Старайтесь избегать вдыхания образующихся при сварке и резке металла дыма и газа.
- Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего помещения.

### **Ультрафиолетовое излучение, возникающее при горении сварочной дуги, опасно для глаз и кожи!**

- При проведении сварочных работ оператор (сварщик) должен использовать защитную маску и защитный костюм.
- Необходимо предпринять меры для защиты работающих рядом людей.

### **Искры и брызги металла при сварке могут привести к возгоранию!**

- В зоне проведения сварочных работ не должно быть воспламеняющихся материалов.
- Рядом с рабочим местом должны быть размещены огнетушители или другие средства пожаротушения.

### **Шум, возникающий при сварке и резке металла, может вызывать ухудшение слуха людей!**

- В отдельных случаях при проведении сварочных работ необходимо использовать аппараты для защиты слуха.

### **Электромагнитное излучение, возникающее при работе оборудования может представлять опасность для здоровья людей!**

- Необходимо исключить нахождение или появление в зоне проведения сварочных работ людей, использующих слуховые аппараты и кардио- и электростимуляторы.

## СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ДИЛЕРОВ

|                  |                                   |                                    |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Архангельск      | ООО «Стройрегион»                 | 8-902-286-1088                     |
| Барнаул          | ООО «Сибирь-Технология-Сервис»    | (3852) 77-57-69                    |
| Белгород         | ООО «Ливам»                       | (4722) 34-31-79                    |
| Владимир         | Мастер сварщик (ИП Кочетков С.А.) | (4922) 53-24-06                    |
| Вологда          | Все для сварки                    | (8172) 53-03-08                    |
| Вологда          | ООО «Виром»                       | (8172) 27-18-74                    |
| Екатеринбург     | ООО ТД «Диоксид»                  | (343) 382-04-40                    |
| Иваново          | ИП Годнев А.Е.                    | (4932) 34-48-89                    |
| Иркутск          | ООО «СиликатПром»                 | (3952) 55-22-00                    |
| Йошкар-Ола       | ООО «Техинсервис»                 | (8362) 46-03-82                    |
| Курган           | ООО «Техника и сварка»            | (3522) 25-38-20                    |
| Липецк           | ООО НПП «СварТехно»               | (4742) 28-45-45                    |
| Магнитогорск     | ООО «Магтехстрой»                 | (3519) 22-19-43                    |
| Миасс            | ООО Компания «Вездеход»           | (3513) 55-67-45                    |
| Москва           | ООО «МАГИМЭКС»                    | (495) 780-99-98                    |
| Москва           | ООО «Мобилсвар»                   | (499) 181-13-36                    |
| Москва           | ООО РВС-Техно М                   | (495) 542-34-94                    |
| Москва           | ООО «Строймашсервис М»            | (495) 956-24-64                    |
| Москва           | ООО «Авант»                       | (495) 101-41-34                    |
| Москва           | ООО «Сварби»                      | (495) 518-94-64                    |
| Москва           | ООО «СварСнаб»                    | (495) 643-53-69<br>(495) 305-54-90 |
| Набережные Челны | ООО «ИнструментСити»              | (8552) 33-18-33                    |
| Нижний Новгород  | ООО «СварТех-НН»                  | (831) 414-12-04                    |
| Новосибирск      | ООО «ИТС-Инвертор»                | (383) 379-06-52                    |
| Оренбург         | Быченко А.Г. ИП                   | (3532) 75-32-62<br>(3532) 75-46-96 |
| Ростов-на Дону   | ООО «Электрофорум»                | (863) 227-92-78                    |
| Санкт-Петербург  | ООО «АИР ТРЭК»                    | (812) 449-71-53                    |
| Самара           | ООО «ТехноСпецСнаб»               | (846) 97-77-77                     |
| Саратов          | ООО «ТехноСпецСнаб»               | (8452) 33-38-34                    |
| Сургут           | ИП Мингажев М.М.                  | (3462) 51-78-66                    |
| Тула             | ЗАО "Интерсварка"                 | (4872) 37-33-95<br>(4872) 37-08-38 |
| Чебоксары        | ООО «Земля Сварщика»              | (8352) 40-58-88                    |
| Челябинск        | ЗАО «Афалина Челябинск»           | (351) 729-92-90<br>(49657) 7-43-82 |
| Электросталь     | ООО «Фирма Элсвар»                | (49657) 7-43-92<br>(49657) 5-30-60 |
| Ярославль        | ИП Костоюков Д.С.                 | (4852) 92-15-01                    |
| Кострома         | Мастер Сварщик                    | (4942) 620-131                     |
| Кострома         | Энергия                           | (4942) 41-33-02                    |
| Кострома         | Все для сварки                    | (4942) 655-160                     |

## **Рекомендации по размещению сварочного оборудования и снижению помех.**

Пользователь сварочного оборудования несет ответственность, в отношении помех от применяемого им оборудования, за установку и использование оборудования в соответствии с технической документацией на сварочное оборудование.

Для обеспечения допустимого уровня помех рекомендуется:

1. Перед установкой сварочного оборудования пользователь должен провести анализ возможного влияния помех от оборудования на расположенные поблизости технические средства, для этого необходимо учитывать:

- наличие кабелей электропитания и телефонных линий, расположенных в непосредственной близости от оборудования;
- наличие средств радиосвязи, телевидения, радио-, телепередатчиков и приемников;
- компьютерное оборудование;
- наличие аппаратуры охранной и пожарной сигнализации, и так далее.

2. Если ощущается влияние помех, потребуются дополнительные меры:

- применение сетевых фильтров при подключении оборудования;
- экранирование питающего кабеля с использованием металлического кабелепровода (металлорукава);
- экранирование сварочного источника питания (обязательное заземление корпуса оборудования, все крышки и дверки должны быть закрыты и должным образом закреплены), в отдельных случаях необходимо дополнительное и ли полное экранирование сварочной установки, а также экранирование сварочного поста;
- сварочные кабели должны быть короткими насколько возможно и располагаться близко друг к другу, проходить по полу или близко к его уровню;
- заземление обрабатываемой детали, если возможно, может уменьшить помехоэмиссию, если заземление детали недопустимо, заземление должно проводиться через подходящий конденсатор.

## **II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.**

Сварочное оборудование серии MASTER TIG200P предназначено для сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов, цветных металлов и сплавов (за исключением алюминия) с использованием постоянного тока, а также для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом. Данное оборудование предназначено для промышленного профессионального использования.

Разработка и применение инверторной технологии в сварочной технике позволяет использовать в данном оборудовании высокочастотные (~100 кГц) преобразователи напряжения, что, в свою очередь, позволило уменьшить объем и вес основных компонентов (трансформатора и источника питания) сварочного аппарата. Использование PWM-технологии (широтно-импульсной модуляции) обеспечивает стабильность выходных параметров, а также более точную и удобную регулировку сварочного тока. Простота конструкции обеспечивает удобство монтажа и проведения профилактического обслуживания, а также значительно увеличивает производительность сварочных работ.

Благодаря высокочастотной инверторной технологии сварочные инверторы серии MASTER TIG200P, по сравнению с традиционным сварочным оборудованием обладают большими преимуществами: они имеют меньший объем, вес, более высокий КПД и экономичность.

### III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1. Основные параметры сварочных инверторов Master TIG.

| Тип                                       | TIG 200P                      |
|---|-------------------------------|
| Напряжение питания                        | ~220В±10%                     |
| Максимальный ток по первичной цепи, А     | 33                            |
| Потребляемая мощность (не более), кВт     | 7,1                           |
| Сварочный ток, А                          | 20...200                      |
| Напряжение холостого хода, В              | 42                            |
| Импульсный режим                          | +                             |
| Диапазон времени спада сварочного тока, с | 0...10                        |
| Время выделения газа после сварки, с      | 2,5                           |
| Способ зажигания дуги                     | бесконтактный, в/ч осциллятор |
| КПД, %                                    | 85                            |
| Продолжительность нагрузки, %             | 60                            |
| Коэффициент мощности                      | 0,93                          |
| Класс изоляции                            | F                             |
| Класс защиты                              | IP23                          |
| Габариты (Д×Ш×В), мм                      | 370×153×240                   |
| Вес, кг                                   | 10                            |

### 7. Условия и рекомендации для своевременного проведения гарантийного и послегарантийного ремонта.

При невозможности проведения ремонта в регионе, где эксплуатируется оборудование, владелец может отправить неисправное оборудование в сервисную мастерскую по адресу:

ООО «РУСЭЛКОМ»: 156004, Костромской р-н, д. Некрасово, ул. Юбилейная, 1В тел.: (4942)655-160, e-mail: [garant@ruselcom.ru](mailto:garant@ruselcom.ru).

ООО «СВАРБИ»: 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 6, стр. 6 тел.: (495)518-94-64, (495)775-58-30, e-mail: [remont@svarbi.ru](mailto:remont@svarbi.ru).

Отправка оборудования производится любым видом транспорта по согласованию с представителем сервисной службы. Транспортные расходы на транспортировку от клиента и обратно негарантийного оборудования оплачивает клиент. Отправляя оборудование для гарантийного ремонта, клиент обязан выполнить ряд условий, при невыполнении которых сервисная мастерская имеет право отказать в бесплатном устранении неисправностей, а именно:

1. Оборудование должно быть упаковано в тару, исключающую механические повреждения оборудования при транспортировке.
2. Клиент обязан предоставить паспорт на оборудование, в котором имеется четкое наименование организации-продавца и даты продажи.
3. Клиент обязан предоставить свои полные контактные данные для оперативной связи. **При отсутствии контактных данных данное оборудование в ремонт не принимается.**
4. Для более четкого понимания неисправности, клиенту рекомендуется приложить акт-рекламацию с указанием характера неисправности или с четким описанием претензии. Акт или претензия составляется в произвольной форме.

После проведения технической диагностики отдел сервисного обслуживания направляет клиенту:

1. Акт экспертизы с указанием причин неисправности.
2. Счет на оплату с указаниями сроков ремонта (только для негарантийного ремонта).

Ремонт негарантийного оборудования производится только после полной оплаты клиентом выставленного счета и получения денежных средств на расчетный счет завода изготовителя.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (ЕС)

Данное оборудование прошло обязательное подтверждение соответствия в виде декларации о соответствии.

Оборудование предназначено только для промышленного профессионального использования в соответствии с международным стандартом безопасности IEC 60974.

Содержание настоящих инструкций может быть пересмотрено без предупреждения и каких-либо последующих обязательств.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию аппарата изменения, не ухудшающие его технических характеристик.

## 5. Гарантийные обязательства.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и транспортировки, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – два года со дня продажи. Во время гарантийного периода все работы по устранению неисправностей выполняются бесплатно.

5.3. Изготовитель (продавец) снимает с себя все гарантийные обязательства в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации
- несоблюдение правил транспортировки
- нарушение пломбировки (при ее наличии)
- вмешательство в конструкцию аппарата
- внешние механические повреждения

5.4. При отсутствии в формуляре (техническом паспорте) отметки о продаже торгующей организацией гарантийный срок исчисляется от даты изготовления аппарата.

5.5. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изделие вместе с паспортом и актом рекламации с описанием претензий, направляется для гарантийного ремонта в ближайшую гарантийную мастерскую.

5.6. Гарантия изготовителя не распространяется на дополнительные комплектующие и расходные принадлежности (горелки, шланги, редуктора и т. п.), срок службы которых ниже гарантийного срока эксплуатации инвертора.

5.7. Адреса гарантийных мастерских можно узнать в торгующей организации, где продается данный сварочный аппарат или у представителя завода-изготовителя по телефону: (4942) 655-160.

## 6. Сведения о гарантийном и послегарантийном ремонте

| Дата приема | Дата выдачи | Ремонтная организация | Неисправность и результат ремонта | Подпись, печать |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
|             |             |                       |                                   |                 |
|             |             |                       |                                   |                 |
|             |             |                       |                                   |                 |
|             |             |                       |                                   |                 |
|             |             |                       |                                   |                 |
|             |             |                       |                                   |                 |
|             |             |                       |                                   |                 |

## IV. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

### 1. Установка и подключение аппарата к сети.

Сварочный инвертор должен устанавливаться на горизонтальной площадке на расстоянии не менее 0,3 м от стен и других вертикальных поверхностей, препятствующих свободной циркуляции охлаждающего потока воздуха.

Место установки должно обеспечить защиту аппарата от попадания пыли и влаги, от повышенной температуры и механических воздействий.

Аппарат должен подключаться только к промышленной электросети, напряжением 220В. Подключение аппарата должно производиться через автоматический выключатель, соответствующий номинальному току потребления по первичной цепи аппарата.

Аппарат оснащен вилок с заземляющим контактом и должен подключаться только к розетке, соответствующей европейскому стандарту безопасности.

Корпус аппарата должен быть заземлен в соответствии с требованиями нормативных документов.

### 2. Подготовка аппарата к работе в режиме TIG:

- Подключить силовой разъем горелки к разъему II сварочного аппарата.
- Подключить разъем кнопки управления горелки к гнезду III аппарата.
- Подключить силовой разъем кабеля массы к разъему IV аппарата.
- Подключить зажим кабеля массы к свариваемой детали.
- Подключить шланг подачи газа к штуцеру на задней панели аппарата и отрегулировать расход газа в соответствии с выбранным режимом сварки (5...30 л/мин).

### 3. Подготовка аппарата к работе в режиме MMA:

**Прямая (положительная) полярность** (сварка и резка углеродистых сталей):

- Подключить силовой разъем держателя электродов к разъему I (Рис. 1) сварочного аппарата.
- Подключить силовой разъем кабеля массы к разъему IV аппарата.
- Подключить зажим кабеля массы к свариваемой детали.

**Обратная (отрицательная) полярность** (сварка нержавеющей сталей и стальных сплавов):

- Подключить силовой разъем держателя электродов к разъему IV (Рис. 1) сварочного аппарата.
- Подключить силовой разъем кабеля массы к разъему I аппарата.
- Подключить зажим кабеля массы к свариваемой детали.

## V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ




Рис. 1. Расположение органов управления и индикации.

### Назначение переключателей и индикаторов

#### 1. Сетевой выключатель.

#### 2. Переключатель режимов сварки MMA/TIG:

- MMA – ручная дуговая сварка штучным электродом
- TIG – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом

#### 3. Переключатель режимов непрерывной/импульсной сварки (только для TIG-180P / TIG-200P):

- [ — ] – непрерывный режим
- [ ЛЛ ] – импульсный режим, низкая частота (2,5Гц)
- [ ЛЛЛ ] – импульсный режим, высокая частота (250Гц)

## 3. Свидетельство о консервации, расконсервации

| Консервация |      |                 | Расконсервация |      |                 |
|-------------|------|-----------------|----------------|------|-----------------|
| Исполнитель | Дата | Подпись, печать | Исполнитель    | Дата | Подпись, печать |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |
|             |      |                 |                |      |                 |

## 4. Свидетельство технического обслуживания ремонтной организацией

| Дата | Вид обслуживания | Выявленные дефекты и их устранение | Подпись, печать |
|------|------------------|------------------------------------|-----------------|
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |
|      |                  |                                    |                 |



**ФОРМУЛЯР**  
(технический паспорт)

**1. Свидетельство о приемке**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Наименование изделия:      |                                       |
| Заводской номер:           |                                       |
| Изготовитель:              | HONGKONG SAILWIN TRADING COMPANY LTD. |
| Заказчик:                  | ИП Галкин И.А.                        |
| Дата выпуска:              |                                       |
| Декларация о соответствии: |                                       |
| Комплектность:             | в соответствии с упаковочным листом   |

|              |  |
|--------------|--|
| Дата приемки |  |
| Инженер ОТК  |  |

|         |  |
|---------|--|
| Фамилия |  |
| Фамилия |  |

Адрес изготовителя: Hongkong Kowloon Mody Road No. 61 Guanhua center on the first floor 102B room.

**2. Свидетельство о продаже**

| Дата | Продавец     |                    | Покупатель   |                    |
|------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|      | Наименование | Подпись,<br>печать | Наименование | Подпись,<br>печать |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |
|      |              |                    |              |                    |

**4. Индикатор срабатывания термозащиты**

При срабатывании термозащиты (включении индикатора) прекратите работу, но не выключайте сварочный аппарат. Через некоторое время, когда индикатор погаснет можно продолжить сварочные работы. Если индикатор не погас или включился вновь при попытке начать сварку, обратитесь в сервисный центр.

**Назначение регуляторов**

**5. Ток сварки / ток импульса**

Регулировка тока сварочной дуги.

**6. Спад тока сварки**

При завершении сварочного шва после отключения сварочной дуги возможно образование в конце шва бурта (бугорка). Чтобы этого избежать, при отпускании кнопки горелки сварочный ток в течение времени, заданного данным регулятором, плавно снижается от установленного значения до минимального и затем отключается

## VI. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Место установки сварочного аппарата должно быть защищено от попадания пыли, влаги, агрессивных и горючих газов и жидкостей.
2. Аппарат должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 80%.
3. В процессе эксплуатации необходимо обеспечить защиту аппарата от толчков, ударов, вибрации и других механических воздействий.
4. Сетевое напряжение должно соответствовать техническим характеристикам сварочного аппарата.
5. Необходимо обеспечить защиту от попадания внутрь аппарата посторонних предметов, в особенности металлических частиц и токопроводящей пыли и стружки.
6. Не допускается прикладывать чрезмерные усилия к органам управления и функциональным узлам (разъемам, штуцерам) аппарата, это может привести к поломке или повреждению аппарата.
7. Необходимо следить за надежностью подключения и затяжки разъемов силовых кабелей и горелок, ненадежное соединение может привести к выходу аппарата из строя.

## VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Большое количество пыли, повышенная влажность или вызывающий коррозию воздух в рабочем помещении отрицательно сказываются на работе сварочного аппарата. Чтобы предотвратить возможный выход из строя или сбой в работе, необходимо своевременно производить техническое обслуживание оборудования.

Ежедневное техническое обслуживание сварочного аппарата включает в себя:

### Перед началом работы:

- проверить исправность используемых аксессуаров и принадлежностей – горелок, газовых редукторов, силовых разъемов.
- убедиться в надежности затяжки контактных соединений силовых кабелей и разъемов.
- убедиться в отсутствии утечек газа в местах присоединения газовых шлангов и штуцеров.

### По окончании работы:

- очистить оборудование от пыли и грязи.
- продуть силовой блок аппарата сжатым воздухом через вентиляционные отверстия в корпусе и крышках.

**Все работы по техническому обслуживанию должны производиться только после отключения оборудования от сети!**

Помните, что недостаточное или несвоевременное техническое обслуживание могут повлечь отказ в гарантийном обслуживании данного сварочного оборудования.

## VIII. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка сварочного инвертора производится только в штатной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и сильной вибрации. При транспортировке должна исключаться возможность непосредственного воздействия на сварочный аппарат атмосферных осадков и агрессивных сред.

## IX. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить аппарат необходимо в закрытых помещениях при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 80%.

Запрещается включать аппарат после длительного хранения в неотапливаемом помещении, т.к. при перепадах температуры окружающей среды внутри корпуса образуется конденсат, который может вызвать замыкание электрических цепей.

Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

После хранения при низкой температуре аппарат перед включением должен быть выдержан при температуре выше  $0^{\circ}\text{C}$  не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов – без упаковки. Несоблюдение данных правил влечет за собой выход аппарата из строя и отказ в гарантийном ремонте, а также существует риск поражения электрическим током.

## X. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сварочный инвертор является технически сложным оборудованием, поэтому в случае возникновения неисправности или сбоя в его работе ремонтные работы должны выполняться только квалифицированными и уполномоченными специалистами в условиях сервисного центра.